

飲料工場様より、定期メンテナンスとして、
【パレット洗浄機・選別機点検整備工事】
のご依頼がございました。

【点検部位】

- ディスペンサー
- チェーンコンベア
- パレットスタッカー
- パレット供給コンベア
- パレットマガジンコンベア
- 反転検査コンベア
- パレット待機コンベア
- パレットクロスコンベア
- パレット反転装置



【点検内容】 4名 × 5日 にて作業

- ◆各部位の錆び・キンク・摩耗・稼働不良等の点検及び報告を致しました。
- ◆チェーンコンベアに重度の錆びとキンクを確認した為、交換致しました。
- ◆パレットスタッカーの左右両方のベアリング（64個）を交換致しました。
- ◆お客様立会いのもと、試運転を行い動作に異常がない事をご確認いただき、工事完工と致しました。

※工事対象部位につきましては工事完了日より1年間の性能保証になります。



【テクノクラートより一言】

弊社では、点検及び作業内容、確認できた状況等を写真付きで報告書としてまとめたものを提出させて頂きます。
その報告書を通して、次期メンテナンスでの推奨事項等も確認頂いており、今後のメンテナンスにも活用頂いております。